

Nomor Inspeksi : 45346/INS-HBP/I-2025

Waktu Pengerjaan : 2025-01-17 12:00:00

Nama Pemesan	: HaloBengkel	Plat	: B 1234 ABC
Kepemilikan	: Pribadi	Kendaraan	: Toyota - Vioz
Pajak Berlaku	: 2025-03-12	Transmisi	: Otomatis
Tahun	: 2020	Warna Interior/Exterior	: Putih/Hitam
Bahan Bakar	: Bensin	No Rangka	: MHFB2316287L137612
Odometer	: 66636	No Mesin	: 2NRX654128

PENILAIAN SKOR KOMPONEN

Interior	Exterior	Mesin & Transmisi
B	B	B

PENILAIAN SKOR KESELURUHAN

B	Keterangan Penilaian: • A = Sangat Baik • B = Baik • C = Sedang • D = Kurang • E = Buruk
----------	--

Catatan Inspektur:

.



Silahkan Hubungi Call Center HaloBengkel Protection Untuk mengaktifkan Garansi Mobil Bekas Anda
Whatsapp : +62 822-1020-8172

HASIL INSPEKSI

Posisi Ban

Kiri Depan
Kanan Depan
Kiri Belakang
Kanan Belakang

Merk

Bridgeston
Bridgeston
Bridgeston
Bridgeston

Tipe Velg

Racing
Racing
Racing
Racing

Ketebalan

4 MM 4 MM 4
MM 4 MM

FITUR

Keterangan :  Baik  Perlu diperhatikan  Tidak tersedia

- | | |
|--|--|
|  Side Mirror |  Kunci dan Remote Control |
|  Power Window |  Sunroof / Moonroof |
|  Sistem Audio |  Central Lock |

Catatan :

.

DOKUMEN

Keterangan :  Baik  Perlu diperhatikan  Tidak tersedia

- | | |
|--|--|
|  STNK |  Faktur |
|  Buku Servis Berkala |  BPKB |
|  No Mesin Sesuai di Dokumen |  No. Rangka Sesuai di Dokumen |

Catatan :

.

INTERIOR - DASHBOARD & KELISTRIKAN

Keterangan :  Baik  Perlu diperhatikan  Tidak tersedia

- ✓ Diagnosis Komputer
- ✓ Klakson
- ✓ Switch Lampu
- ✓ Sistem Audio
- ✓ Elektrik Mirror

- ✓ Setir
- ✓ Air Bag
- ✓ Sistem AC
- ✓ Lampu Hazard
- ✓ Lampu Plafon

Catatan :

•

INTERIOR - INSTRUMENT

Keterangan : ✓ Baik ⚠ Perlu diperhatikan ✗ Tidak tersedia

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| ✓ Panel Indikator | ✓ Panel Dashboard |
| ✓ Pembuka Kap Depan | ✓ Spion tengah |
| ✓ Pembuka Bagasi | ✓ Pembuka Tangki Bensin |
| ✓ Sun visor | ✓ Rem Tangan |

Catatan :

•

INTERIOR - JOK & TRIM

Keterangan : ✓ Baik ⚠ Perlu diperhatikan ✗ Tidak tersedia

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| ✓ Jok Depan | ✓ Jok Belakang |
| ✓ Console Box | ✓ Trim Interior |
| ⚠ Kaca Film | ✓ Handle Pintu |
| ✓ Plafon | ✓ Karpet Dasar |
| ✓ Bau Interior | ✓ Penyetelan Kursi |
| ✓ Trim Pintu dan Panel Pintu | |

Catatan :

•

EXTERIOR - KACA & LAMPU

Keterangan : ✓ Baik ⚠ Perlu diperhatikan ✗ Tidak tersedia

- | | |
|------------------------|---------------------|
| ✓ Lampu Depan | ✓ Lampu Belakang |
| ✓ Kaca Depan | ✓ Kaca Belakang |
| ✓ Kaca Jendela | ✓ Kaca Spion |
| ✓ Wiper Blade Belakang | ✓ Wiper Blade Depan |

Catatan :

•

EXTERIOR - BODY

Keterangan : ✓ Baik ⚠ Perlu diperhatikan ✗ Tidak tersedia

- | | |
|----------------------|------------------------|
| ✓ Fender Kanan | ✓ Pintu Belakang Kanan |
| ⚠ Lisplang Kanan | ✓ Quarter Panel Kanan |
| ⚠ Pintu Bagasi | ⚠ Bumper Belakang |
| ✓ Quarter Panel Kiri | ✓ Pintu Belakang Kiri |
| ✓ Pintu Depan Kiri | ✓ Lisplang Kiri |
| ✓ Panel Atas | ✓ Fender kiri |
| ✓ Kap Mesin | ⚠ Bumper Depan |
| ✓ Grill | |

Catatan :

•

POWER TRAIN - MESIN

Keterangan : ✓ Baik ⚠ Perlu diperhatikan ✗ Tidak tersedia

- | | |
|------------------------|----------------------|
| ✓ Cover Valve | ✓ Cover Timing Chain |
| ⚠ Pompa Power Steering | ✓ Water Pump |

- ✓ Kompresor AC
- ✓ Selang
- ⚠ Getaran Mesin
- ✓ Stabil/Tidak Pinjang

- ✓ Belt
- ✓ Kabel
- ✓ Suara Mesin
- ✓ Karter Mesin

Catatan :

•

POWER TRAIN - TRANSMISI

Keterangan : ✓ Baik ⚠ Perlu diperhatikan ✗ Tidak tersedia

- ✓ Transmisi Manual
- ✓ Transmisi Noise/Getar
- ✓ Perpindahan Transmisi Nyentak
- ✓ Transmisi Automatic
- ✓ Perpindahan Transmisi Delay

Catatan :

•

POWER TRAIN - OLI & CAIRAN

Keterangan : ✓ Baik ⚠ Perlu diperhatikan ✗ Tidak tersedia

- ✓ Oli Mesin
- ✓ Oli Gardan
- ✓ Cairan Wiper
- ✗ Oli Power Steering
- ✓ Oli Transmisi
- ✓ Cairan Rem
- ✓ Radiator Coolant

Catatan :

•

POWER TRAIN - SISTEM PENDINGIN

Keterangan : ✓ Baik ⚠ Perlu diperhatikan ✗ Tidak tersedia

- ✓ Radiator
- ✓ Tekanan Tutup Radiator

- ✓ Tangki Recovery Coolant
- ✓ Kipas Pendingin dan Motornya

Catatan :

•

POWER TRAIN - SISTEM KELISTRIKAN

Keterangan : ✓ Baik ⚠ Perlu diperhatikan ✗ Tidak tersedia

- ✓ Aki
- ✓ Engine Control Unit (ECU)
- ✓ Fungsi Alternator
- ✓ Fungsi Starter

Catatan :

•

UNDER CARRIAGE

Keterangan : ✓ Baik ⚠ Perlu diperhatikan ✗ Tidak tersedia

- ✓ Rack Steering
- ✓ Kondisi Shock Absorber
- ✓ Kondisi Bushing Arm
- ✓ Kondisi Brake Pad
- ✓ Kondisi Crosmember
- ✓ Kondisi Knalpot
- ⚠ Kondisi Velg
- ✓ Kondisi Link Stabilizer
- ✓ Kondisi Brake Disc
- ✓ Kondisi AS Roda & Karet Bot
- ✓ Kondisi Gardan

Catatan :

•

TEST DRIVE

Keterangan : ✓ Baik ⚠ Perlu diperhatikan ✗ Tidak tersedia

- ✓ RPM Stabil
- ✓ Kondisi Setir

- ✓ Kondisi Kopling
- ✓ Kondisi Rem
- ✓ Kondisi Suspensi

- ✓ Perpindahan Transmisi
- ✓ Setir Lurus/Balance
- ✓ Bunyi/Geteran

Catatan :

-

FOTO PELENGKAP

ODOMETER



KABIN DEPAN



KABIN BELAKANG




DASHBOARD



TEMPERATUR AC



DIAGNOSIS KOMPUTER



MESIN



PENGISIAN ACCU



NO RANGKA



NO MESIN



TAMPAK DEPAN



TAMPAK KANAN DEPAN



TAMPAK KANAN BELAKANG



TAMPAK BELAKANG



TAMPAK KIRI BELAKANG



TAMPAK KIRI DEPAN



RODA DEPAN



STNK



SERVIS TERAKHIR



LAMPIRAN KERUSAKAN

LISPLANG KANAN
GORES



INDIKASI GORES PEMAKAIAN

PINTU BAGASI
GORES



INDIKASI GORES PEMAKAIAN

BUMPER BELAKANG
GORES



INDIKASI GORES PEMAKAIAN

BUMPER DEPAN
GORES



INDIKASI GORES PEMAKAIAN

GETARAN MESIN
GETAR



INDIKASI ENGINE MOUNTING KANAN KIRI

BUNYI/GETERAN
GETAR



INDIKASI ENGINE MOUNTING KANAN KIRI

Pintu Kiri Belakang
GORES



INDIKASI LIST PINTU BELAKANG KIRI GORES